

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHURISCHAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-1257-42	FECHA:	10 DE MARZO DE 2025



Foto 1: VIDRIOS QUEBRADOS




Foto 2: DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA



Foto 3: REPELLO DE PAREDES, CAMBIO DE ARTEFACTO SANITARIO



Foto 4: BAÑO EN MAL ESTADO



Foto 5: desinstalacion e instalacion de puertas



Foto 6: pila plastica mas base de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHURISCHAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-1257-42	FECHA:	10 DE MARZO DE 2025



Foto 1: Instalación de Bomba de Agua de 1/2 caballo de fuerza



Foto 2: Caja de Registro



Foto 3: Polleton más chimenea




Foto 4: (comal, hornilla y pila)



Foto 5: Estructura metalica para tinacos(2.56x6)+tinaco de 750 litros



Foto 6: Banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUEMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHURISCHAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-1257-42	FECHA:	10 DE MARZO DE 2025





Foto 1: línea de conducción de agua pluvial(18m) mas bajada de agua pluvial, instalacion de bajada de agua pluvial.



Foto 2: Instalacion de cinta tapagotera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público