

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-1110-42	FECHA:	18/02/2025



Sustitución de cerco de malla por muro perimetral de block con tubo hg y alia galvanizada



Mantenimiento a 6 laminas



Sustitución de canal de metal C.26 0.54 x 6m



Reparación de muro perimetral



Mantenimiento de estructura, lijado y aplicación de pintura a puertas



Pintura en muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reyna Tzabel Hernandez Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-1410-42	FECHA:	18/02/2025





Reparación de 20 m2 de plancha de concreto en patio



Sustitución de 15 vidrios en ventana



Reparación de cableado eléctrico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reyna Isabel Hernández Ramírez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

