



Ministerio de Educación
GUATEMALA

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-1410-42	FECHA:	09/05/2025




Reparación de serco de malla por muro perimetral de block



Mantenimiento de láminas



Sustitución de canal de metal c.26 0.54 x 6m



Reparación de muro perimetral



Mantenimiento de Estructura, lijado y aplicación de pintura en puertas



Pintura en muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ryner Isabel Hernandez Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐


POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-1410-42	FECHA:	09/05/2025



Sustitución de 15 vidrios en ventanas



Reparación de 20 m2 de planchas de concreto en patio



Reparación de cableado eléctrico



Extra pintura en muros interiores



Extra sustitución de pila pvc por block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rynga Isabel Hernández Ramírez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

