

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de parvulos anexa EORM aldea corral de piedra	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Corral de Piedra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2111-42	FECHA:	14/3/2025



BALCONES DE METAL



BAÑO



ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TECHO



PUERTA



TECHO



PUERTA DE BAÑO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

