

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM Aldea Rio Arriba, San Juan Ermita, Chiquimula	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rio Arriba, San Juan Ermita, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2112-42	FECHA:	3 de mayo de 2025



Foto 1: Seguimiento de muro de contención



Foto 2: Repello y Alisado en muro



Foto 3: Cambio de servicios sanitario



Foto 4: Mantenimiento de ventanas



Foto 5: Cambio de vidrio



Foto 6: Cambio de cubierta metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

