

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED NO. 261	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TASHARJÁ CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2128-45	FECHA:	28/04/2025



Foto1: sustitucion de lamina por lamina troquelada



sustitucion de puerta de lamina por puerta de metal




Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustitución de ventanas por ventana de metal




sustitucion de ventana por ventana de metal




Foto 6: reparacion de repello en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL	NUFED NO. 261	DIRECCIÓN DEL	ALDEA TASHARJA CENTRO
ESTABLECIMIENTO:	20-03-2128-45	FECHA:	28/04/2025



foto 7: torta de cemento en la parte de afuera de la cocina




foto 8: reparacion de cocina (sustitucion de estufa rural, completa, chimenea y plancha de metal)



foto 9 : torta de concreto en la parte de adentro de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público 261

