

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM Caserío El Mojón, Aldea Chispán Jaral, San Juan Ermita, Chiquimula	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Mojón, Aldea Chispán Jaral, San Juan Ermita, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2230-42	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 1: Sustitución de muro de contención




Foto 2: Sustitución de vidrio



Foto 3: Cambio de servicios sanitario



Foto 4: Sustitución de instalación eléctrica



Foto 5: Pintura de exterior e interior del establecimiento



Foto 6: Sustitución de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa N. Ramirez M.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

