

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa AEORON Barrio Linda Vista	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Linda Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2231-42	FECHA:	14/3/2025



PISO DE SALON DE CLASES



BAÑOS



CHIMENEA DE COCINA



PUERTA




PISO DE TORTA EN EXTERIOR



PINTURA DE COCINA Y PISO EN DESAYUNADOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

