

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Linda Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2231-42	FECHA:	12 de mayo de 2025



Foto 1: Ventanas




Foto 2: Pintura del salon



Foto 3: Energia electrica



Foto 4: Puerta del salon



Foto 5: Piso



Foto 6: Lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la ODP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

