



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM Aldea El Carrizal, San Juan Ermita, Chiquimula	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Carrizal, San Juan Ermita, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2285-42	FECHA:	1 de mayo de 2025




Foto1: Mantenimiento de puertas



Foto 2: Sustitución de piso cerámico



Foto 3: Repello en muro de cocina



Foto 4: Mantenimiento de ventanas



Foto 5: Pintura de exterior e interior del establecimiento




Foto 6: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

