



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PALMAR, ALDEA MATAZANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0009-42	FECHA:	12/11/2025



Foto1: CUBIERTA DE TECHO EN MAL ESTADO




Foto 2: LOSA DE PATIO



Foto 3: REPARACION DE PUERTA DE ACCESO



Foto 4: REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS



Foto 5: BARANDAS



Foto 6: MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Lidia Ramirez Aldana
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

