

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PALMAR, ALDEA MATAZANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0009-42	FECHA:	8/12/2025



Foto1: CUBIERTA DE TECHO




Foto 2: LOSA DE PATIO



Foto 3: REPARACION DE PUERTA DE ACCESO




Foto 4: REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS



Foto 5: BARANDAS




Foto 6: MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Lidia Ramirez Aldana
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PALMAR, ALDEA MATAZANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0009-42	FECHA:	8/12/2025



Foto7: SEGUIMIENTO DE LOSA DE PATIO EXISTENTE, PRODUCE LODO Y ES PELIGRO PARA ESTUDIANTES



Foto 8: INSTALACIÓN DE VENTANA




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--