

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASARÍO EL TULAR, ALDEA GUARERUCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0015-43	FECHA:	29/08/2025



Foto1: De esta forma estan las bases del muro anterior




Foto 2: Así se encuentra el espacio de circulado de la escuela actualmente.




Foto 3: Al fondo se observa el portón deteriorado el cual se sustituirá por uno nuevo.




Foto 4:




Foto 5: COLOQUE UNA DESCRIPCION DE LA IMAGEN QUE COLOCO AQUÍ





Foto 6: COLOQUE UNA DESCRIPCION DE LA IMAGEN QUE COLOCO AQUÍ

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---