

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASARIO EL TULAR, ALDEA GUARERUCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0015-43	FECHA:	18/10/2025




Foto1: Proceso de mejoramiento de muro perimetral




Foto 2: Así se visualiza los trabajos de remoción de muro perimetral.




Foto 3: Seguimiento al levantado del muro perimetral.




Foto 4: Mejoramiento de bases para la colocación de porton de acceso a la escuela.




Foto 5: COLOQUE UNA DESCRIPCION DE LA IMAGEN QUE COLOCO AQUÍ




Foto 6: COLOQUE UNA DESCRIPCION DE LA IMAGEN QUE COLOCO AQUÍ

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público