

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASARIO EL TULAR, ALDEA GUARERUCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0015-43	FECHA:	01/12/2025



Foto1: Muro perimetral ya finalizado el la parte lateral y la parte de atrás del centro educativo.




Foto 2: Así quedo finalizado el muro perimetral de la escuela, imagen tomada desde la parte de afuera.




Foto 3: Sustitución de portón de acceso




Foto 4: De esta forma se observa el porton de la forma en que quedo desde la parte de adentro.

Foto 5: COLOQUE UNA DESCRIPCION DE LA IMAGEN QUE COLOCO AQUÍ

Foto 6: COLOQUE UNA DESCRIPCION DE LA IMAGEN QUE COLOCO AQUÍ

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público