



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA CALERA, ALDEA LOS VADOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CALERA, ALDEA LOS VADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0017-43	FECHA:	14/08/25



Foto1: remozamiento en cubierta de lamina y estructura de techo



Foto 2: refuerzo de base de instalación de un Rotoplast para uso de baños y pinturas para las puertas de baño




Foto 3: Arreglo de Puerta , lijado y pintura



Foto 4: Quitar ventanas y colocar ventanas corredizas de metal



Foto 5: remozamiento de estrucuta de techo y cubierta de lamina

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leima Maxilena López

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

