

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS CASCADAS, ALDEA ENCUENTRO GUARAQUICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0025-43	FECHA:	10 DE OCTUBRE DE 2025



Foto1: CAMBIO DE VENTANALES POR VENTANAS PVC CORREDIZAS
MANTENIMIENTO A BALCONES



Foto 2: CAMBIO DE VENTANALES POR VENTANAS PVC CORREDIZAS
MANTENIMIENTO A BALCONES



Foto 3: PINTURA INTERNA Y EXTERNA



Foto 4: CAMBIO DE TORTA DE CEMENTO POR PISO CERÁMICO



Foto 5: PINTURA DE BAÑOS Y LAVAMANOS



Foto 6: REPARACION Y SUSTITUCION DE PLANCHA LORENA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

