

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío El Pericón, Aldea Ocumbá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pericón, Aldea Ocumbá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0031-43	FECHA:	18/06/2025



Foto1:

pintura en muros



Foto 2:

cubierta de láminas



Foto 3:

cubierta de lámina



Foto 4:

cocina en mal estado



Foto 5:

Pintura en muros



Foto 6:

Puerta en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

