

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

|                             |                                           |                                |                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                                 | MUNICIPIO:                     | JOCOTAN             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM BARRIO LA CEIBA, ALDEA TUNUCO ARRIBA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA TUNUCO ARRIBA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20 04 0032 43                             | FECHA:                         | 15/11/2025          |




Foto1: Pintura actual



Foto 2: Pintura actual



Foto 3: estado actual de barranda de gradas



Foto 4: estado actual de barranda de pasillo



Foto 5: estado actual de muro



Foto 6: estado actual losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maximiliano Sharsheute Hernández*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público