

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL NANZAL, ALDEA EL ORÉGANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0035-43	FECHA:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 1: TECHO DAÑADO DE AULA 1, SE CAMBIARÁ LÁMINA



Foto 2: PUERTAS DAÑADAS



Foto 3: VENTANAS DAÑADAS

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público