

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS GARCÍA, ALDEA TUNUCÓ ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0048-43	FECHA:	10 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 1: CAMBIO DE VENTANALES POR VENTANAS PVC CORREDIZAS



Foto 2: CAMBIO DE VENTANALES POR VENTANAS PVC CORREDIZAS



Foto 3: CAMBIO DE VENTANALES POR VENTANAS PVC CORREDIZAS



Foto 4: CAMBIO DE TORTA DE CEMENTO POR PISO CERÁMICO




Foto 5: CAMBIO DE TORTA DE CEMENTO POR PISO CERÁMICO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE COLUMNA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público