



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Colorada, Aldea Matazano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0049-43	FECHA:	06/10/2025



La puerta de la cocina esta en mal estado.



No hay estufa rural adecuada para cocinar los alimentos.



En el tiempo de invierno se entra el agua y se llena de lodo.



El techo de los sanitarios esta dañado.



Las puertas y los sanitarios se encuentran en malas condiciones.



El muro de contención esta dañado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Román Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público