

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LIQUIDAMBO, ALDEA TATUTÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0051-43	FECHA:	23/10/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE CANCEL DE MADERA POR PORTÓN DE METAL PARA DIVISIÓN DE UN SALÓN DE CLASES



Foto 2: REMOCIÓN DE PATIO DE RECREACIÓN CON LOZA DE CONCRETO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANCEL DE MADERA POR PORTÓN DE METAL PARA DIVISIÓN DE UN SALÓN DE CLASES



Foto 4: REMOCIÓN DE PATIO DE RECREACIÓN CON LOZA DE CONCRETO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CANCEL DE MADERA POR PORTÓN DE METAL PARA DIVISIÓN DE UN SALÓN DE CLASES



Foto 6: REMOCIÓN DE PATIO DE RECREACIÓN CON LOZA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guillermo Ramirez Ramirez Firma y sello del Presidente de la OPF	[Signature] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

