

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LIQUIDAMBO, ALDEA TATUTÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0051-43	FECHA:	14/11/2025




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE CANCEL DE MADERA POR PORTÓN DE METAL PARA DIVISIÓN DE UN SALÓN DE CLASES



Foto 2: REMOCIÓN DE PATIO DE RECREACIÓN CON LOZA DE CONCRETO




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANCEL DE MADERA POR PORTÓN DE METAL PARA DIVISIÓN DE UN SALÓN DE CLASES



Foto 4: REMOCIÓN DE PATIO DE RECREACIÓN CON LOZA DE CONCRETO




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CANCEL DE MADERA POR PORTÓN DE METAL PARA DIVISIÓN DE UN SALÓN DE CLASES




Foto 6: REMOCIÓN DE PATIO DE RECREACIÓN CON LOZA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guillermo Ramirez Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

