

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MANGO, ALDEA INGENIO GUARAQUICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 04 0053 43	FECHA:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025




Foto1: LETRINAS DAÑADAS



Foto 2: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN




Foto 3: PORTON PRINCIPAL DAÑADO,



Foto 4: PAREDES DE COCINA SIN REPELLO



Foto 5: MURO PERIMETRAL DE MALLA DAÑADO



Foto 6: PUERTAS DE CEDAZO EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ara Alicia Pérez Seronimo
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público