

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Hernández, Aldea Tontoles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0056-43	FECHA:	24/01/2025



Foto 1: con ayuda y apoyo de padres de familia se realizaron los trabajos previos, como lo fue el arranque y levantado de paredes, para el área de la cocina para contar con espacio digno para la preparación de los alimentos de



Foto 2: otro ángulo de como con la ayuda de los padres de familia se avanza en la remodelación de la cocina escolar del establecimiento.



Foto 3: otro ángulo de la parte de atrás de la escuela que con el aporte de remozamiento se va a sustituir la pintura con colores llamativos como celeste cielo y también hacer un zocalo de color rojo oxido.



Foto 4: pintar nuestra escolita, mejorara la presentación. Por lo se observa que las paredes estan deterioradas.



Foto 5: lado frente del escenario que se desea reforzar y sustituir la cubierta de lamina para mejorar el espacio y que sea mas seguro para los estudiantes



Foto 6: otro ángulo del escenario donde se le coloco varitas atrás para colcoar materiales didácticos de las diferentes actividades que se realizan en el establecimiento, se necesita reforzar la estructura y mejorar la cubierta del techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisca Teronime Garcia de Mejia
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público