

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Hernández, Aldea Tontoles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0056-43	FECHA:	24/01/2025



Foto 1: en el proceso de refuerzo de estructura de la cocina, se refuerza vigas y columna sobre las paredes existentes



Foto 2: lado frontal de la cocina en donde se esta reforzando las columnas de las esquina



Foto 3: trabajos de refuerzo a la estructura existente en area de escenario.



Foto 4: avances en los trabajos de refuerzo del escenario, refuerzo lateral y trasero



Foto 5: avances de la aplicación de la pintura en paredes exteriores del centro educativo.




Foto 6: otro angulo de los trabajos de pintar el centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Francisca Jeronimo Garcia de melio</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--