

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Hernández, Aldea Tontoles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0056-43	FECHA:	24/01/2025



Foto 1: avance de finalización de los trabajos de cocina escolar, se reforzaron los muros y se mejoro la cubierta de techo con estructura portante



Foto 2: parte posterior, de la cocina.



Foto 3: avances de los trabajos, se remodelo la cubierta de lamina y estructura de techo



Foto 4: así se ven los trabajos finalizados en area del escenario, se aplico pintura para recubrir el block y proteger



Foto 5: exteriores de las paredes de la escuela ya pintadas.




Foto 6: parte de atrás de la escuela con la aplicación de la pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisca Jeronima Garcia de melia
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público