



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUCHIQUER
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2004 0068 42	FECHA:	23 DE JUNIO



Foto1: MURO



Foto 2: MURO



Foto 3: MURO




Foto 4: MURO

Foto 5: COLOQUE UNA DESCRIPCION DE LA IMAGEN QUE COLOCO AQUÍ

Foto 6: COLOQUE UNA DESCRIPCION DE LA IMAGEN QUE COLOCO AQUÍ

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Marisol Díaz Díaz
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

