

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	CHQUIMULA	MUNICIPIO:	JOCOTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CUESTONA, ALDEA OQUEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0079-43	FECHA:	11/08/2025



SUSTITUCION DE 38 METROS DE PISO DE GRANITO EN CORREDOR



SUSTITUCION DE 3 SANITARIOS



MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE 3 PUERTAS DE BAÑO



MANTENIMIENTO LIJADO, CEPILLADO Y APLIACION DE PINTURA A 7 PUERTAS DE METAL



ELABORACION E INSTALACION DE PUERTA Y VENTANA DE METAL PARA COCINA



MANTENIMIENTO LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA A 2 TABIQUES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Ledy maria Mendel Ramirez</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>Bentalla</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CUESTONA, ALDEA OQUEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0079-43	FECHA:	11/08/2025



PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



ELABORACION DE UNA HORNILLA Y UNA PILA DE AGUA EN COCINA



DESINSTALACION DE 10 VENTANAS DE VIDRIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lenny maria Mendel Ramirez Firma y sello del Presidente de la OPF CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA	Firma y Sello Director Centro Educativo Público CASERIO LA CUESTONA ALDEA OQUEN
---	---