



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA INGENIO ARRIBA, JOCOTÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0083-42	FECHA:	17/02/2025



Foto 1: area de comedor de estudiantes.



Foto 2: Area de cocina del nivel preprimario.



Foto 3: Area de Cocina por la parte de adentro.



Foto 4: Paredes del area de comedor.




Foto 5: Puertas de sanitarios



Foto 6: Baños de fosa septica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

