

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CEDRO, ALDEA TESORO ARRIBA, JOCOTÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0086-42	FECHA:	8/08/2025



Foto1: Seguimineto de Paredes de aula



Foto 2: Seguimiento de paredes de aula.




Foto 3: Aplicación de Pintura a Paredes



Foto 4: Fundición de losa de patio (Torta de cemento)



Foto 5: Instalacion de Puerta y balcones



Foto 6: Instalacion de Puerta y Balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CEDRO, ALDEA TESORO ARRIBA, JOCOTÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0086-42	FECHA:	26/08/2025



Foto1: Instalación de Estructura y techo



Foto 2: Instalación de estructura y techo



Foto:3 Instalacion de Canales



Foto 4: Instalación de Canales



Foto 5: Instalación de Ventana pvc



Foto 6: Instalación de Ventana pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---