



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Tecnológico Oficial de la Mancomunidad Ch'orti'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Lorenzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0097-46	FECHA:	30/12/2025



Foto1: 2. Estructura de techo. Sustitución por estructura metálica.



Foto 2: 5. Sustitución de ventanas por paredes.5. Sustitución de pared por ventanas.



Foto 3: 8. Reparación de Cuneta de concreto.



Foto 4: 9.1 Pintura de muros exteriores e interiores.




Foto 5: 10.3 Sustitución de Inodoro. 10.5 Sustitución de Lavamanos. 10.12 Sustitución de Pila, por pila plástica de 1 lavadero.



Foto 6: 15.1 Reparación de muro perimetral de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

