

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                   |                                |             |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUEMULA        | MUNICIPIO:                     | Jocotán     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA OQUEN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-04-0147-41     | FECHA:                         | 19/11/2025  |



Foto 1: Piso actual



Foto 2: Ventanas actuales



Foto 3: Portón Principal de Acceso al Centro Educativo



Foto 4: Sanitario actual



Foto 5: Piso actual



Foto 6: Balcones actuales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

