

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMULULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARERUCHE, JOCOTÁN, CHIMULULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0148-41	FECHA:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto1: Techo de lamina de zinc que se pretende remozar



Foto 2: otro ángulo del techo que se pretende remozar con estructura metálica



Foto 3: Piso de concreto que muestra grietas



Foto 4: otra sección del piso de concreto que se va a remozar



Foto 5: Muro perimetral que se va a remozar.



Foto 6: otro ángulo donde se aprecia la estructura que se quiere remozar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Arcely Díaz Díaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

