

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN. Herlinda Ninfa Jiménez de Ramírez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Lorenzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0152-43	FECHA:	29 de Mayo de 2025



Reparación de muro perimetral de block



Reparación sistema electrico



Cernido en muro



Sustitución de puertas de gabinetes



Instalacion de azulejo en cocina.



Instalación de cerámico en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X

Eduardo

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

J. M. PARA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN