

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN. Herlinda Ninfa Jiménez de Ramírez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Lorenzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0152-43	FECHA:	19 de Agosto de 2025



Reparación de muro perimetral de block en proceso



Reparación sistema eléctrico en proceso



Cernido en muro de cocina en proceso



Sustitución de puertas de gabinete en proceso




Instalación de azulejo en cocina en proceso




Instalación de cerámico en cocina en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

