

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X


DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN. Herlinda Ninfa Jiménez de Ramírez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Lorenzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0152-43	FECHA:	17 de Septiembre de 2025



Reparación de muro perimetral de block finalizado



Reparación sistema eléctrico finalizado



Cernido en muro de cocina finalizado



Sustitución de puertas de gabinete finalizado



Instalación de azulejo en cocina finalizado



Instalación de cerámico en cocina finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

