



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMULULA	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Talquezal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0153-43	FECHA:	10/09/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal en aulas



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal en corredor



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Ramos Suchite

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público