

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA OQUEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OQUEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0166-43	FECHA:	13 de Enero de 2025



Foto 1: Sustitución de puerta



Foto 2: Colocación de piso



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block



Foto 4: Repello en muro, sellado de grietas





Foto 5: Reparación de muro de contención



Foto 6: Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

				
Firma y sello del Presidente de la OPE		Firma y Sello Director Centro Educativo Público		