

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA OQUEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OQUEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0156-43	FECHA:	30 de Abril de 2,025



Foto1: Sustrución de Puerta



Foto 2: Colocación de Piso de Cemento



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block



Foto 4: Repello en muro, sellado de grietas.



Foto 5: Reparación de muro de contención



Foto 6: Instalación de estructura metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---