

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Suchiquer, Jocotpaán Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0162-43	FECHA:	



Foto1: Se observa parte del inicio de la construcción del muro.




Foto 2: En la imagen se refleja el avance del inicio del proyecto.



Foto 3: Es evidente el avance del proyecto del muro de contención.



Foto 4: De esta manera se encuentra el muro de contención en pleno avance.



Foto 5: Es muy notorio el avance del proyecto de del muro de contecion con un 80%.



Foto 6: La construcción del muro de contención tiene lleva un 95% de avance, la que sostiene a tres aulas albergando aproximadamente 90 niños estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hector Díaz G Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

