

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Suchiquer, Jocotpaán Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0162-43	FECHA:	



Foto 1: Se evidencia el avance de la parte final de la construcción del muro de contención.



Foto 2: En la imagen se observa la la etapa final del proyecto



Foto 3: Parte final de la costrucción del muro de contención



Foto 4: De esa forma se observan las columnas del muro de contencion.




Foto 5: Parte final y terminación del proyecto que garantizará el soporte de las aulas escolares.




Foto 6: Etapa final y entrega de la obra de la construcción del Muro de Contencion garantizando la seguridad del edificio escolar y la integridad física de los estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hector Diaz G.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

