

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea El Orégano	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Orégano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0167-43	FECHA:	9/09/2025



Foto 1: Piso actual



Foto 2: Ventanas y Paredes actuales




Foto 3: Portón Principal de Acceso al Centro Educativo



Foto 4: Ventanas actuales



Foto 5: Techo en mal estado



Foto 6: Pared actual

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---