

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA INGENIO DE GUARAQUICHE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA INGENIO DE GUARAQUICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0171-43	FECHA:	29-09-2025



Foto1: Cambio de techo de cocina



Foto 2: Sustitución de lamina traslucida de plicarbonato



Foto 3: Desmontaje y montaje e ampliación de escenario



Foto 4: Colocación de pasadores



Foto 5: Elaboración de ventana para cocina



Foto 6: Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA INGENIO DE GUARAQUICHE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA INGENIO DE GUARAQUICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0171-43	FECHA:	29-09-2025



Foto 7: Canal pluvial colocación y sustitución



Foto 8: Ampliación de 2 mts. y mantenimiento de portón



Foto 9: Elaboración de porton para area de rampa



Foto 10: Cambio de malla muro perimetral



Foto 11: Muro perimetral de block



Foto 12: Sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público