

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tunucó Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0175-43	FECHA:	17/06/2025



Foto 1: Portón de lámina.



Foto 2: Escuela de block (Pintura para 3 aulas, 3 puertas, 6 balcones delanteros y 6 tranceros).



Foto 3: Muro trasero del módulo No. 5.



Foto 4: Muro de atrás de los baños.



Foto 5: Sustitución de lámparas para las tres aulas interior y exterior.



Foto 6: Una de las puertas en mal estado (No cierra porque se produjo un asentamiento diferencial en el terreno).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

