



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tunucó Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0175-43	FECHA:	6/08/2025



Foto1: Construcción de bases para portón.



Foto 2: Construcción de bases y torta para portón.



Foto 3: Continuación de muro de contención.



Foto 4: Colocación de bases para canales.



Foto 5: Bajada de agua para recipiente en baños.



Foto 6: Reparación, lijado y pintura de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

