



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tunucó Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0175-43	FECHA:	12/09/2025



Foto1: Finalización instalación de portón.



Foto 2: Pintura en muros interiores y exteriores. Lijado y pintado de balcones. Reparado, lijado y pintado de puertas.



Foto 3: Muro de contención y torta de cemento.



Foto 4: Lijado y pintado de balcones tranceros. Pintura en muros tranceros del establecimiento.



Foto 5: Sustitución e instalación del sistema eléctrico.



Foto 6: Sustitución de canales y bajadas de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

