

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Morrito, Aldea Conacaste,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0178-43	FECHA:	9/07/2025



Foto1: muro existente en area de cocina, necesita seguimiento para mejorar estas paredes de cocina



Foto 2: muro existente en la parte frontal de la cocina, necesita seguimiento y continuar



Foto 3: Sustitucion de ventanas en mal estado



Foto 4: Mantenimiento a puertas



Foto 5: Mantenimiento a ventanas en mal estado



Foto 6: Mantenimiento a canal de bajadas de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 E.O.R.M. CASERIO EL MORRITO ALDEA CONACASTE CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA JOCOTÁN CHIQUMULA	 E.O.R.M. CASERIO EL MORRITO ALDEA CONACASTE DIRECCIÓN JOCOTÁN CHIQUMULA
---	--