

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PALMILLA, ALDEA TALQUEZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0180-43	FECHA:	19/05/2025



Foto 1: Malla galvanizada despegada.



Foto 2: Columnas intermedias en mal estado, torcidas.



Foto 3: Malla galvanizada despegada del suelo.



Foto 4: Malla galvanizada rota.



Foto 5: Malla galvanizada en mal estado.



Foto 6: Malla levantada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el inventario de 1923.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

